



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

Campos do Jordão, 15 de outubro de 2026.

Senhor Prefeito

Ref.: Indicação
Protocolos nº 2753/26

Autoria Vereador Luiz Filipe Costa Cintra

O Legislativo Municipal tem a honrosa satisfação de dirigir-se a presença de Vossa Excelência para encaminhar em anexo, por cópia, o expediente acima epigrafado, referente à Sessão Ordinária em 19 de outubro de 2026, para conhecimento e devidas providências, que antecipadamente agradecemos.

Queira no ensejo Vossa Excelência aceitar a renovação da expressão do nosso mais elevado apreço.


LUIZ FILIPE COSTA CINTRA
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
Carlos Eduardo Pereira da Silva
Prefeito Municipal
Nesta

OF. 1602/26

— Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874
DISTRITO: 29-10-1915
MUNICÍPIO: 19-06-1934
COMARCA: 30-11-1944
ÁREA: 269 KM²

— Limites —

GUARATINGUETÁ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PINDAMONHANGABA
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GEIRAS
ITAJUBA
PIRANGUÇU
WENCESLAU BRAZ

— População —

1970 - 20.000
1980 - 30.000
1990 - 38.000
2000 - 44.200
2010 - 47.800
2014 - 50.550

— Distâncias —

CAPITAL - 160 KM
RIO - 350 KM
BH - 500 KM

— Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

— Temperatura Média —

14,40 °C

— Clima —

"O MELHOR DO MUNDO"
(CONGRESSO
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)




CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

Melhorias gerais, manutenção e celeridade na execução/conclusão de vias públicas – Vila Natal



Senhor Presidente
Nobres Vereadores

— Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874
DISTRITO: 29-10-1915
MUNICÍPIO: 19-06-1934
COMARCA: 30-11-1944
ÁREA: 269 KM²

— Limites —

GUARATINGUETÁ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PINDAMONHANGABA
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GEIRAS
ITAJUBA
PIRANGUÇU
WENCESLAU BRAZ

— População —

1970 - 20.000
1980 - 30.000
1990 - 38.000
2000 - 44.200
2010 - 47.800
2014 - 50.550

— Distâncias —

CAPITAL - 160 KM
RIO - 350 KM
BH - 500 KM

— Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

— Temperatura Média —

14,40 °C

— Clima —

"O MELHOR DO MUNDO"
(CONGRESSO
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

Indico, nos termos regimentais, seja oficiado o **Senhor Prefeito Municipal, Carlos Eduardo Pereira da Silva "Caê"**, que seja providenciado em caráter de urgência urgentíssima, medidas cabíveis em especial nas melhorias gerais, na conservação/manutenção nas vias públicas no **Bairro Vila Natal**, de acordo com mensagem de texto recebida via aplicativo de mensagens em celular deste Edil que assina presente Indicação. Segue anexo a transcrição na íntegra da respectiva mensagem recebida por essa Presidência:

"Eu, Lucienne F. S. Dias, moradora no Bairro Vila Natal, venho através deste, com apoio dos Moradores e proprietários de casas e comércio deste Bairro apresentar, solicitar em CARATER DE URGÊNCIA:

Necessidades e demandas do bairro Vila Natal que a anos vem sendo solicitada e muito pouco atendido. São mais de 200 casas, entre casas de moradores, turistas, pousadas e outros. Várias solicitações já foram feitas INDIVIDUAIS, portanto MORADORES aguardam ansiosamente por esta SOLICITAÇÃO.

São anos mendigando por ATENÇÃO E SOLUÇÃO, que vieram poucas e mal atendidas, visto que os problemas continuam. Acredito que seja o Bairro onde Campos iniciou sua trajetória, e o mais próximo à Cidade com sintomas severos de ABANDONO PELAS AUTORIDADES.

Página 1 de 3

Rua Inácio Caetano, 490 - Caixa Postal, 175 - CEP: 12467-054 - Campos do Jordão - SP
Site: www.camaracamposdojordao.sp.gov.br - E-mail: camaracj@bighost.com.br

Fone: (12) 3668-9600



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

As chuvas estão chegando, não temos muito tempo, com as PODAS, VALETAS E CASCALHOS BONS nas ruas do Bairro Vila Natal. Há outros problemas a serem resolvidos, caçamba de lixo PEQUENAS COM TAMPA, Poda de mato, algumas ruas estão estreitando pelo mato que vem tomando conta, o que foi feito em algumas ruas e a muitos anos, mas o que estão abaixo são de EXTREMA URGÊNCIA!!

PODA PREVENTIVA DE ÁRVORES QUE MARGEIAM À REDE ELÉTRICA:

Um dos principais problemas do bairro, que sempre fica sem luz logo nos primeiros ventos fortes. Muitas árvores estão encostadas e próximas da rede elétrica. E não são apenas galhos, há em todo Bairro vegetações que sobem por árvores, postes (trepadeiras de vários tipos) o que também causam problemas. Na última crise, algumas ruas ficaram sem luz por 8 dias. Portanto—é necessária uma poda preventiva URGENTE ao redor de toda a rede da Vila Natal. Consequentemente, necessitamos que a Prefeitura venha recolher os galhos que são cortados, nós moradores temos que recolher, pois em alguns casos, o carro não passa.

A PREVENÇÃO é mais barato para todos. E não conseguimos esta colaboração da Elektro. O PREJUÍZO É GRANDE PARA AMBOS.

RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTOS DE ÁRVORES CORTADAS NO BAIRRO:

Desde as últimas chuvas fortes, diversas árvores foram cortadas e largadas nas laterais das ruas do bairro, estreitando as ruas, acumulando sujeira e desviando o fluxo de águas pluviais. Isto faz quase 1 ano...A Elektro podando o que for necessário, Prefeitura precisa

— Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874
DISTRITO: 29-10-1915
MUNICÍPIO: 19-06-1934
COMARCA: 30-11-1944
ÁREA: 269 KM²

— Limites —

GUARATINGUETÁ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PINDAMONHANGABA
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GEIRAS
ITAJUBA
PIRANGUÇU
WENCESLAU BRAZ

— População —

1970 - 20.000
1980 - 30.000
1990 - 38.000
2000 - 44.200
2010 - 47.800
2014 - 50.550

— Distâncias —

CAPITAL - 160 KM
RIO - 350 KM
BH - 500 KM

— Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

— Temperatura Média —

14,40 °C

— Clima —

"O MELHOR DO MUNDO"
(CONGRESSO
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)

Página 2 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

recolher os galhos, pois a galhos a quase 1 ano que ainda não foi recolhido.

MANUTENÇÃO EM RUAS DE TERRA

O bairro tem histórico de problemas com manutenção nas ruas de terra, já que grande parte das ruas é de solo argiloso, portanto não adianta apenas passar a patrol, se não houver material como cascalho, entulho e/ou raspas de asfalto e compactação de solo, a manutenção não dura até a primeira chuva.

Há algumas ruas que fica impossível passar, e há MORADORES SEM carro que necessitam de 2 calçados, 1 para andar no barro e o outro para quando chega no asfalto.

Necessita de alguém que entenda para ACOMPANHAR pois a anos o trator vem, mas como não faz valeta, logo a rua volta como estava antes.

CORTES D'ÁGUA E FLUXO DA ÁGUA DA CHUVA

Outro problema recorrente no bairro é a falta de fluxo da água da chuva. Sempre que uma manutenção é feita no bairro, os cortes d'água e as valetas são obstruídos, fazendo com que a água corra pelo meio da rua, levando embora todo o material jogado e abrindo buracos no meio das ruas. NECESSITA de ALGUÉM ACOMPANHANDO, perda de material é grande, sem orientação na manutenção das ruas, o que vem ocorrendo a anos!!!

Campos do Jordão"

Sala Vereador Noboro Oya, 13 de outubro de 2.026.


LUIZ FILIPE COSTA CINTRA
Vereador – PSD

Página 3 de 3

— Campos do Jordão —

FUNDAÇÃO: 29-04-1874
DISTRITO: 29-10-1915
MUNICÍPIO: 19-06-1934
COMARCA: 30-11-1944
ÁREA: 269 KM²

— Limites —

GUARATINGUETÁ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
PINDAMONHANGABA
SANTO ANTONIO DO PINHAL

EM MINAS GEIRAS
ITAJUBA
PIRANGUÇU
WENCESLAU BRAZ

— População —

1970 - 20.000
1980 - 30.000
1990 - 38.000
2000 - 44.200
2010 - 47.800
2014 - 50.550

— Distâncias —

CAPITAL - 160 KM
RIO - 350 KM
BH - 500 KM

— Altitude —

SEDE - 1.700 METROS

— Temperatura Média —

14,40 °C

— Clima —

"O MELHOR DO MUNDO"
(CONGRESSO
CLIMATOLÓGICO DE PARIS)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Ofício referência nº 1602/26

Protocolo referência nº 2753/26

Documento recebido em 16/10/2026 e registrado sob número do processo SEI 3509700.406.00030476/2026-01, endereçado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Em atenção ao solicitado do nobre vereador Luiz Filipe Costa Cintra, encaminho este procedimento para que sejam adotadas por Vossa Senhoria as devidas providências e informações necessárias ao pedido de indicação anexo, observando-se, ainda, o disposto no Art.6º, inciso VI, da Lei 4.299/2026, de 27 de janeiro de 2026, quanto a devolução da indicação executada.

Após retornar a esta Secretaria na Sigla **CJORD-SI-CPICM**

Atenciosamente,

Vinicius Eduardo Nascimento

Secretário de Governo e Relações Institucionais



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Eduardo Nascimento, Secretário De Governo E Relações Intitucionais**, em 19/10/2026, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **1693694** e o código CRC **DC7FB1D4**.

Referência: Processo nº 3509700.406.00030476/2026-01

SEI nº 1693694