

RELATÓRIO DE SONDAGENS

CRECHE

RUA ENG. DURVAL DE CARVALHO, S/Nº- JD. NOVA SUIÇA- CAMPOS DO JORDÃO/SP

RELATÓRIO : SONDADE DE SIMPLES RECONHECIMENTO

OBRA : CRECHE

TRAB. 305/2015

LOCAL : RUA ENG. DURVAL DE CARVALHO, S/Nº. JD. NOVA SUIÇA- CAMPOS DO JORDÃO/SP

São Paulo, 8 de maio de 2015.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Prezado Senhores:

Atendendo solicitação de V.Sas., estamos apresentando o resultado das sondagens à percussão de simples reconhecimento, executadas com tubo de revestimento de diâmetro \varnothing 2 1/2" e medida de resistência à Penetração (SPT) de metro em metro, com auxílio de amostrador TERZAGHI, diâmetro externo de \varnothing 2" e interno \varnothing 1 3/8", no local em referência.

O relatório com resultados é apresentado em forma de perfis geológicos-geotécnicos individuais, indicando as características dos solos perfurados e as posições dos níveis de água encontrados nos 03 pontos de sondagens, totalizando 48,75 metros de perfuração.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para os esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos,

Atenciosamente,



AÇÃO ENGENHARIA LTDA.
Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

OBRA/SERVIÇO: CRECHE


LOCAL: R.ENG. DURVAL DE CARVALHO,S/N-JD.NOVA SUIÇA-CAMPOS DO JORDÃO - SP.

DATA: 08/05/2015	ESCALA: S/ESCALA	FOLHA: ÚNICA
UNIDADE: M	FORMATO: A4	DESENHISTA: M.R.S.
RESPONSÁVEL TÉCNICO		TRAB. Nº: 305

Tania R. P. Souza

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS SONDAGENS

Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-SP



LEGENDA:

NOTAS:

RN REFERÊNCIA DE NÍVEL

SP SONDAGEM À PERCUSSÃO

- 1 - NÚMERO E LOCAÇÃO DAS SONDAGENS DETERMINADAS PELO CLIENTE.
- 2 - COTA ALTIMÉTRICA DO RN, FORNECIDA PELO CLIENTE.
- 3 - CESSARÁ NOSSA RESPONSABILIDADE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE ESTE RELATÓRIO FOR MODIFICADO EM SEU CONTEÚDO.

SONDAGEM A PERCUSSÃO

NBR 6484/01

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

OBRA/SERVIÇO CRECHE

ESCALA 1 : 100

LOCAL R. ENG. DURVAL DE CARVALHO, S/Nº- CAMPOS DO JORDÃO/SP

TRAB. N.º 305/2015

SONDAGEM SP.01 **COTA** 104.82 **DATA DE INÍCIO** 05/05/15 **COORD. N**

DES. LETÍCIA

TÉRMINO 05/05/15

E

[illegible]

OBS. :

AT= ATERRO/ AL= ALUVIÃO/ SAR= SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA.

São Paulo, 8 de maio de 2015

Responsável Técnico

Tania Regina Pereira de Souza
al.
Geóloga - CREA 0601412432-SP

SONDAGEM A PERCUSSÃO

NBR 6484/01

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

OBRA/SERVIÇO CRECHE

ESCALA 1 : 100

LOCAL R. ENG. DURVAL DE CARVALHO, S/Nº- CAMPOS DO JORDÃO/SP

TRAB. N.º 305/2015

SONDAGEM SP.01 COTA 104.82 DATA DE INÍCIO 05/05/15 COORD. N

DES. LETÍCIA

TÉRMINO 05/05/15 **E**

[illegible]

OBS. :

AT= ATERRO/ AL= ALUVIÃO/ SAR= SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA.

São Paulo, 8 de maio de 2015

Responsável Técnico

Responsável Técnico
Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-SP

ESCALA 1 : 100
TRAB. N.º 305/2015
DES. LETÍCIA

OBS. :
AT= ATERRO/ AL= ALUVIÃO/ SAB= SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA.

São Paulo, 8 de maio de 2015

Tania R. P. Souza
Responsável Técnico
Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-S

SONDAGEM A PERCUSSÃO
NBR 6484/01

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

OBRA/SERVIÇO CRECHE

ESCALA 1 : 100

LOCAL R. ENG. DURVAL DE CARVALHO, S/Nº- CAMPOS DO JORDÃO/SP

TRAB. N.º 305/2015

SONDAGEM	SP.02	COTA	101,60	DATA DE INÍCIO	05/05/15	COORD. N
				TÉRMINO	05/05/15	E

DES. LETÍCIA

[illegible]

OBS. :
AT= ATERRO/ AL= ALUVIÃO/ SAR= SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA.

São Paulo, 8 de maio de 2015


Responsável Técnico
Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-SP

Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-SP

Tania Regina Pereira de Souza
Geóloga - CREA 0601412432-SP