



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO E LAUDO FOTOGRÁFICO

Objetivando subsidiar a elaboração deste processo para solução e, manutenção das partes atingidas pelas constantes chuvas que ocorrem neste período do ano.

Fatos que vem ocorrendo por vários anos, as águas pluviais vem causando erosões junta as margens do Ribeirão dos Melos, podendo afetar estruturalmente a Ponte e a rua Elídio Gonçalves da Silva.

Importante salientar que haverá reconstituição do trecho da Rua Elídio Gonçalves da Silva atingida pela erosão com reposição de trecho da pavimento asfáltica.

Abaixo, orientações gerais para preenchimento de cada item:

1- INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Nº do processo:

Objeto: "Execução de Muro de Contenção Tipo Gabião

As margens do Ribeirão dos Melos - Bairro dos Melos

COORDENADAS UTM.

GABIÃO 1 : 432385.087E E 7480515.537 N 23K

432407.96 E E 7480534.186 N 23K

GABIÃO 2 : 432404.712 E E 7480544.74N 23K

432403.581 E E 7480551.5170 23K

2- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, bem como identificação da previsão no Plano Anual de Compras e LOA, ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão neste plano;

Do fato; devido aos fatores imprevisíveis da natureza, como chuvas torrenciais, raios, tempestades, vendavais, etc. que ocorre neste período do ano em Campos do Jordão.

Neste caso, pelo fato ocorrido pós Previsão Anual de Compras e LOA, a execução de muros de contenções na rua Elídio G. da Silva e, a reconstrução do pavimento asfáltico, não estava presente.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

A contratação pretendida é **Emergencial** da qual deverá ser incluída no amparo no item XXX do Plano Anual de Contratações e, encaminhado Memorando ao setor financeiro para compor a LOA.

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 1.1. Obra de Contenção optado do tipo muro em Gabião, será executado pela rapidez da execução pela qual da urgência e pelo tempo em que se aproxima o período chuvoso nesta região. Situado no Bairro dos Melos deste município de Campos do Jordão, sofreu danos de causas naturais causado pelas constantes chuvas onde as precipitações pluviais estão cada vez mais fortes com as mudanças climáticas que ocorrem ao redor do planeta Terra.
- 1.2. Fato ocorrido no trecho da Rua que sofreu um deslizamento de terra desestabilizando e ruindo trecho da Rua Elídio G. da Silva que margeia o Ribeirão dos Melos.
- 1.3. Por motivo óbvio da necessidade da construção do muro de arrimo para contenção e reconstituição de trecho desta rua, para atender todos os moradores para acesso ao trânsito de veículos automotivos e, transeuntes e visitantes ao bairro e, ligação intermunicipal com a cidade de Santo Antônio do Pinhal e também acesso ao Sul de Minas Gerais e, regiões, etc.

A contratação permitirá solucionar todos esses problemas mencionados acima.

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos necessários e suficientes à escolha da solução entre aqueles disponíveis para o atendimento da necessidade pública, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;

Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos:

- 4.1. Os usuários tanto pedestres quanto veículos de transportes serão beneficiados, inclusive nos trajetos das ruas entre bairros e vice-versa, desde o acesso a outras ruas e, avenida sucessivamente.
- 4.2. A construção atende na observação, dos critérios de segurança e normas vigentes para o pretendido.
- 4.3. Os responsáveis pela construção, deverão ter capacitação adequadas para atender as exigências, no âmbito construtivo do muro de contenção.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO **ESTADO DE SÃO PAULO**

2.2.2. Todos os envolvidos diretamente nesta construção, deverão:

2.2.2.1. estar equipados com os itens de segurança exigidos por lei;

2.2.2.2. estar de acordo com as normas técnicas da ABNT;

7 – PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Todas as providências serão adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou à adequação do ambiente da organização;

O departamento responsável para dar todo suporte técnico e, acompanhamento da execução será a Secretaria de Obras com sua equipe de Engenheiros.

8 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Todos os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas preventivas e/ou corretivas incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, foram aplicados;

9 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Sobre a viabilidade, razoabilidade e adequação da contratação para o atendimento da necessidade urgente a que destinada, foi com base nos elementos colhidos durante o estudo preliminar que foram levantados e, determinados para a execução da obra de contenção, se faz necessário uma vez que atenderá a população local, depende da execução desta obra. Para total acessibilidade às suas residências; comércios e afazeres de seus moradores e, visitantes, etc.

Segue Relatório Fotográfico:



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO ESTADO DE SÃO PAULO



Vista do Local Trecho 1 -



Vista do Local Trecho 1 -



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO ESTADO DE SÃO PAULO



Vista do Local Trecho 2



Vista do Trecho 2

Campos do Jordão, 14 de Janeiro de 2.025.

Responsável Técnico
Rubens Saito Nemoto